

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
Похвистнево, муниципальных районов Похвистневский и Камышлинский**

(446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 10; тел. 8(84656) 23393,  
E-mail: 7NDPR@63.mchs.gov.ru)

### **Предписание № 56/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской  
области «Школы- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями  
здоровья с. Малый Толкай»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления – начальника  
управления надзорной деятельности и профилактической работы профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного  
государственного инспектора по Самарской области по пожарному надзору) Садовского  
Владислава Валерьевича № 61 от 11.05.2021 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 17.05.2021 по 11 ч. 00 мин.  
11.06.2021 проведена проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
области (главным государственным инспектором по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и  
Камышлинский по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Абросимовым  
Сергеем Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школы-  
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, 32

совместно с Самойлова Татьяна Ивановна директором ГБОУ школы-интернат с. Малый Толкай  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование	Срок устранения	Отметка (подпись) о
Пред-				

писа- ния	места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	выполнении (указывает- ся только выполне- ние)
1	2	3	4	5
Учебный корпус				
1	Размещенная в месте установки приемно-контрольного пожарного прибора информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации - группа контролируемых помещений) не соответствует действительности	п. 10 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
2	Не хранится на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений)	п. 25 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
3	Не обеспечено для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану	п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
4	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения	п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	

5	Не находится эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
6	Не отличаются светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
7	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
8	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
9	Приборы примно-контрольные и прибор управления установлены в коридоре и не защищены от несанкционированного доступа (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2022	

		безопасности»		
10	Отсутствует аварийное освещение в месте установки приборов примно-контрольных и прибор управления (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
11	Имеются незакрепленные участки проводов систем противопожарной защиты (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
12	Имеется совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
13	Имеются участки параллельной прокладки от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (без защиты от электромагнитных наводок) до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м и менее 0,25 м до одиночных осветительных кабелей (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
14	Имеются помещения, в которых установлено по 2 пожарных извещателя включенных по логической схеме «ИЛИ» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	

15	СОУЭ не включается автоматически от командного сигнала формируемого автоматической пожарной сигнализацией (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1. проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
Спальный корпус				
16	Не хранится на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений)	п. 25 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
17	Не обеспечено для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану	п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
18	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения	п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
19	Не находится эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства	01.03.2022	

		Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020		
20	Не отличаются светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
21	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
22	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	
23	Отсутствует аварийное освещение в месте установки приборов примно-контрольных и прибор управления (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 160-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
24	Имеются незакрепленные участки проводов систем противопожарной защиты (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 160-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ»	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008	01.03.2022	

	по Самарской области»)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
25	Имеется совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 160-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
26	Имеются участки параллельной прокладки от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (без защиты от электромагнитных наводок) до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м и менее 0,25 м до одиночных осветительных кабелей (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 160-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
27	Имеются помещения, в которых установлено по 2 пожарных извещателя включенных по логической схеме «ИЛИ» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 160-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
28	Фактический уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех помещениях превышает на 15 дБА, допустимый уровень шума в защищаемых помещениях (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 159-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.15 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	01.03.2022	
29	Имеются световые табло «Выход», не изменяющие своего состояния (протокол	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.	01.03.2022	

	инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 159-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
30	Текст оповещения: «Внимание! Пожарная тревога!...» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 159-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
31	На объекте защиты (в здании) имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализация (АУПС) не обеспечивает надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ( <i>при проведении инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации 09.06.2021 сигнал в подразделение пожарной охраны ПСО №102 ППС Самарской области не прошел</i> )	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 7, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
Территория				
32	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.	01.03.2022	
33	Не обеспечивает система противопожарной защиты в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки	п. 71 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2022	



	шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)?			
Общее				
34	Не внесены, уточнения или разработана вновь декларация пожарной безопасности в связи с изменениями требований пожарной безопасности (декларация № 36234832-ТО-00405 от 28.11.2016)	ч. 3 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 года N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	01.01.2022	

*Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.*

*При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.*

*В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:*

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*
- должностные лица в пределах их компетенции;*
- иные граждане.*

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковник внутренней службы Абросимов Сергей Валерьевич



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(подпись)

« 29 » июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Самойлова Татьяна Ивановна директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Школы- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»

(должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(подпись)

« 29 » июля 2021 г.